

## **دستورالعمل ضد عفونی ، کنترل و تمیز نمودن کمباین ها جهت کنترل سیاهک ها و علف های هرز**

تمیز نمودن کلیه قسمت های کمباین اعم از قسمت های داخلی و بیرونی در کلیه کمباین ها بجا شرح زیر انجام گردد:

۱- راه اندازی کلیه واحدهای کمباین به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه اعم از پلتفرم ، خرمنکوب و بوجار با دور کامل موتور و حداکثر سرعت کوبنده و پنکه باد ، لازم است برای جلوگیری از انتشار بذور علف های هرز کمباین دور از مزارع راه اندازی و تمیز گردد.

۲- تمیز کردن کلیه قسمت های بیرونی کمباین که میتواند محل ذخیره بذور علف های هرز باشد اعم از بدنه ، شاسی ، داخل رینگ چرخ ها ، کانال تغذیه ، داخل کابین و زیر پای راننده ، کناره های داخل و خارج پلتفرم بوسیله فشار باد پمپ باد کمباین

۳- تمیز نمودن کلیه قسمت های آلوده به نشت روغن و یا گریس

۴- پاک نمودن کاه و کلش و ریشک های قفل شده در کناره های الک ها و منافذ کاه پران ها

۵- سمپاشی و ضد عفونی کمباین بوسیله سمپاش با فشار حداکثر ۱.۵ بار با محلول وایتکس یک درصد که با اختلاط ۱ لیتر محلول وایتکس یا سفید کننده تجارتي با ۴ لیتر آب شیرین آماده میشود.

۶- در مزارع بذری بجا منظور جلوگیری از اختلاط بذور بجا مانده از مزارع قبلی لازم است هنگام شروع برداشت مزرعه بذری نسبت به برداشت ۳۰ متر از مزرعه اقدام و سپس بذور داخل مخزن در کنار مزرعه جداگانه جهت استفاده در مصارف خوراک تخلیه و سپس نسبت به برداشت مزرعه بذری اقدام گردد.

**مدیریت حفظ نباتات استان اصفهان – فروردین ماه ۱۴۰۰**